Aptima Auto Detect Kit

Pour diagnostic *in vitro*.

Usage prévu

Aptima Auto Detect Kit est prévu pour être utilisé avec Leader™ HC+ Luminometer et le système d'appareil Tigris™.

Matériel fourni

Remarque : Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect Kit- Référence 1048

Symbole	Composant	Description	Quantité
R1	Aptima Auto Detect 1	Solution aqueuse contenant 0,1 % de peroxyde d'hydrogène et 0,001 N d'acide nitrique	1 X 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N d'hydroxyde de sodium	1 X 245 ml

Avertissements et précautions

A. Pour diagnostic *in vitro*.

B. Evitez tout contact d'Auto Detect 1 et Auto Detect 2 avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact de ces liquides avec la peau ou les yeux, lavez la zone affectée à l'eau. En cas de déversement de ces liquides, diluez le produit répandu à l'eau avant de l'essuyer. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.

Conditions de conservation et de manipulation

Les liquides contenus dans Aptima Auto Detect Kit doivent être conservés entre 15 °C et 30 °C. Si ces liquides gèlent pendant leur transport ou conservation, un précipité peut se former. Pour faciliter la dissolution du précipité, chauffez les liquides entre 37 °C et 60 °C. S'il a été nécessaire de les réchauffer, laissez ensuite les liquides refroidir à température ambiante et mélangez-les soigneusement avant l'emploi. La température des liquides doit se situer entre 18 °C et 28 °C avant d'être utilisés avec le Leader HC+ Luminometer et entre 15 °C et 30 °C dans le cas du système Tigris.

Procédure

1. Retirez les flacons d'Auto Detect existants.
2. Installez les nouveaux flacons d'Auto Detect dans l'appareil comme indiqué dans le manuel de l'opérateur de l'appareil concerné.

Remarques concernant la procédure

1. Vérifiez que l'appareil a été amorcé avec les Auto Detect avant l'emploi.
2. Les erreurs éventuelles peuvent provenir d'une mauvaise installation des flacons par l'opérateur ou de l'utilisation de flacons d'Auto Detect 1 et d'Auto Detect 2 périmés.

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Service clients : +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique : +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands

©2001-2015 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

IN0055FR-01 Rév. 001
2015-02